

BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN

DEFOAMER P01



NHẬN DIỆN SẢN PHẨM

Tên: DEFOAMER P01

Mục đích sử dụng:

Chất phá bọt, sử dụng trong các ngành: hóa nông, dệt nhuộm, xử lý nước thải, giấy.

Nhà sản xuất:

Công ty TNHH Quốc Tế VGH

Tầng 6, Tòa nhà Fimexco, 231 - 233 Lê Thánh Tôn, Q. 1, TPHCM

Tel: 028 6683 1879

Email: info@vgh-intl.com

THÔNG TIN THÀNH PHẦN

Hóa chất	Cas	Hàm lượng
Dầu parafin	8042-47-5	82% w/w
Các thành phần khác	N/A	18% w/w

NHẬN DIỆN MỐI NGUY



Mức nguy hiểm:

Cảnh báo

Các mối nguy:

Có hại nếu nuốt phải.

Gây kích ứng da.

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Biện pháp ngăn ngừa:

Không ăn, uống, hút thuốc khi thao tác với hóa chất này.

Rửa sạch các vùng da sau khi tiếp xúc với hóa chất này.

Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt.

NẾU TIẾP XÚC VỚI DA:

Rửa sạch với nước và xà phòng.

Nếu xảy ra kích ứng: Nhận tư vấn và chăm sóc y tế.

NẾU TIẾP XÚC VỚI MẮT:

Rửa cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng. Tiếp tục rửa.

Nếu kích ứng mắt vẫn còn: Nhận tư vấn và chăm sóc y tế.

NẾU NUỐT PHẢI:

Gọi trung tâm chống độc / bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

Súc miệng.

BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN

DEFOAMER P01



BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Tiếp xúc với mắt	Rửa cẩn thận với nhiều nước ngay lập tức trong vài phút. Gọi chăm sóc y tế.
Tiếp xúc với da	Rửa sạch với nước ngay lập tức. Gọi chăm sóc y tế nếu xảy ra kích ứng.
Nuốt phải	Không gây nôn. Gọi bác sĩ hoặc trung tâm chống độc.

BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Phương tiện chữa cháy thích hợp	Nước, carbon dioxide, nitrogen, cát.
Phương tiện chữa cháy không thích hợp	N/A
Nhiệt độ tự bốc cháy	N/A

Các mối nguy cụ thể từ hóa chất

N/A

Thiết bị bảo hộ cho lính cứu hỏa

Như trong bất kỳ đám cháy nào, đeo thiết bị thở độc lập và đầy đủ đồ bảo hộ.

BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ TAI NẠN

Phòng ngừa cá nhân	Sử dụng đồ bảo hộ cá nhân, không ăn uống, hút thuốc trong khi thao tác với hóa chất này.
Phòng ngừa môi trường	N/A

THAO TÁC VÀ BẢO QUẢN

Thao tác	Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân khi thao tác với hóa chất này. Tránh tiếp xúc với da, mắt, quần áo. Không ăn uống, hút thuốc khi thao tác với hóa chất này.
Bảo quản	Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín nắp.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Trạng thái vật lý	Chất lỏng trong suốt
Màu sắc	Không màu
Mùi	Đặc trưng
pH	N/A
Tỷ trọng	0.88
Độ hòa tan	Không tan nhưng phân tán tốt trong nước
Độ nhớt	N/A
Điểm sôi	N/A

BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN

DEFOAMER P01



ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

Độ ổn định	Hóa chất này ổn định trong điều kiện bảo quản tiêu chuẩn.
Khả năng phản ứng	N/A

THÔNG TIN ĐỘC TỐ

N/A

THÔNG TIN SINH THÁI

N/A

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Tham khảo quy định của địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp.

THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Không có quy định cụ thể về vận chuyển.